

POŚWIADCZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA USŁUG

Niniejszym w imieniu **KWK „Krupiński” Oddział w Suszcu** z siedzibą w Suszcu (43-267) przy ul. Piaskowej 35 potwierdzam, iż firma **Tree Capital Sp. z o.o.** z siedzibą w miejscowości Łubna 50C, 05 - 532 Baniocha, wykonała dla nas prace polegające na rozbiórce mechanicznej 9 obiektów wraz z fundamentami, zasypaniu zadoleń gruzem porozbiórkowym, zahumusowaniu terenu wraz posianiem trawy. Pozyskana z rozbiórki stal została pocięta, mechanicznie lub gazowo na elementy o wymiarach wsadowych oraz posegregowana na poszczególne kategorie złomu. Prace Firma realizowała jako podwykonawca w ramach umowy:

Nr e-RU 201900137 oraz umowy podwykonawczej z dnia 10.05.2019 r.

„Rozbiórka 9 obiektów budowlanych ZPMW zlokalizowanych na terenie SRK S.A., KWK „Krupiński” Oddział w Suszcu wraz z likwidacją przyłączy, instalacji, urządzeń technicznych oraz pozostałego wyposażenia. Prowadzonej przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. KWK „Krupiński oddział w Suszcu”

Wykaz obiektów rozebranych:

Lp.	Obiekt	Wysokość [m]/ Długość [m]	Powierzchnia zabudowy [m ²]	Kubatura [m ³]
1.	Suszarnia wraz z kominami	h. max=55,2	1 806,30	68 097,51
2.	Most przenośnikowy	h.max=2,89	284,31	821,65
3.	Most przenośnikowy z przybudówką	h.max=7,13	324,22	1076,63
4.	Budynek wagi samochodowej wraz z wagą samochodową	h.max=2,6	137,3	58,5
5.	Zbiornik odczynników	gł.max=4,17	124,24	494,58
6.	Zbiornik odczynników	h.max=3,30	192,62	903,28
7.	Rurociąg tłoczny zewnętrzny	dł.=10,67	-	-
8.	Rurociąg tłoczny zewnętrzny	dł.=5,1	-	-
9.	Rurociąg tłoczny pyłu	dł.=51,1	-	-

Łączna kubatura rozebranych obiektów wynosiła: **71 452,15 m³**.

Łącznie rozebrano około **2760 ton** konstrukcji stalowych.


Termin realizacji: 10.05.2019 r. – 30.11.2019 r.

Wartość kontraktu: 1 178 685,00 zł netto

Przedmiot umowy Firma **Tree Capital Sp. z o.o.** zrealizowała zgodnie z umową, wymogami inwestora oraz obowiązującymi zasadami KRZG KWK „Krupiński”, a także zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i Normami.

Prace rozbiórkowe prowadzone były na terenie zamkniętym zakładu górniczego – Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Suszcu KWK „Krupiński”, w bezpośrednim sąsiedztwie budynków, które nie podlegały rozbiórce. Prace zostały wykonane z należytą starannością, a także zgodnie z projektem budowlanym.

Z poważaniem,


Spółka Restrukturyzacji KWK SRK S.A. w Bytomiu
Oddział w Suszcu
Kopalnia Węgla Kamiennego „Krupiński”
Wieliczba w Suszcu
**PEŁNOMOCCNIK ZARZĄDU
DYREKTOR ODDZIAŁU**
Adam Watach